

Tremoregulator tip RE22

UPORABNIŠKI PRIROČNIK




Dobavitelj:

www.termomer.com

Proizvajalec:


Termoregulator z univerzalnim vhodom za uporovne termometre in termočlene J, K, T, S, R, ... ali z vhodom za standardne U ali I signale. Izhodni element je rele ali impulzni izhod 0/5V za krmiljenje SSR. Regulacijske funkcije: on-off ali PID z možnostjo „Auto-Tuning“.

Dimenzijske podatki



Tehnični podatki:

Napajalna napetost:

230V a.c.

Frekvenca napajalne napetosti:

50/60 Hz

Temperatura okolice delovanja:

0...23...50 °C

Poraba:

< 3 VA

Teža:

< 0,25 kg

IP zaščita ohišja

IP 40

- prednja stran

IP 20

- zadnja stran

Napake meritve:

0,2% za uporovna tipala

0,3% za termočlene (0,5 za B, R, S)

0,2%± 1 digit, za linearne vhode

dodata na napaka pri spremembi temperature okolice < 100% vrednosti osnovne napake/10°K

Vhodna upornost:

- za napetostni vhod

150 kΩ

- za tokovni vhod

4 Ω

Izhodi:

- relejski izhod

preklopni breznapetostni kontakt 5A/250V a.c.

- binarni napetostni

napetost 0/5 V, Rmin = 66Ω


Tehnična pomoč:

Če naletite na težavo pri spuščanju regulatorja v pogon se obrnite na dobavitelja tel. 01/561 51 20. Dosegljivi smo vsak dan od ponedeljka do petka od 8 do 15 ure.

Vgradnja regulatorja

Za vgradnjo regulatorja pripravimo izbitino $45^{+0.6} \times 45^{+0.6}$ mm.

Regulator vstavimo v pripravljeno odprtino in ga pritrdimo s štirimi pritrdilniki, kot je prikazano na spodnji sliki



Pazimo na pravilno lego tesnila , ker bomo samo tako dosegli na čelni strani regulatorja stopnjo zaščite IP . Zaradi hlajenja moramo omogočiti neovirano kroženje zraka skozi regulator.

Vključevanje regulatorja v regulacijski sistem

Pri projektiranju regulacijskega sistema s termoregulatorjem mormo pomisliti na to, kaj se bo zgodilo, če kateri od segmentov sistema odpove. Pri sistemih za uravnavanje temperature z termoregulatorjem je največja nevarnost konstantna prisotnost energije, ki jo termoregulator uravnava, zato lahko pri okvarah regulacijskih komponent pride do poškodbe ali uničaja opreme zaradi previsoke temperature. Priporočamo, da v regulacijsko zanko vgradite mehanski varnostni termostat.





Priporočila za izvedbo instalacij

Čeprav ima regulator vgrajeno zaščito proti elektromagnetnim motnjam, je priporočljivo, da pri montaži in izvedbi instalacij upoštevamo sledeča pravila:



- ne napajajmo kontroler iz istega vira kot močnostne elemente sistema
- na kontaktorje namestimo filtre
- uporabimo oklopljene kable za napajalne in senzorske linije
- merilne signale in senzorje priključujemo z oklopljenimi kabli s prepletenimo vodniki
- vsi oklopi kablov morajo biti ozemljeni na eni strani in v isti točki blizu regulatorja
- senzorski in energetski kabli ne smejo biti v istem kanalu, križanje kablov mora biti prevokotno.

Priklučevanje meritnih vhodov

Iz regulatorja iztaknemo 8 polni konektor in glede na tip regulatorja priključimo izbrani senzor. Vhodi za regulator tip RE22-1xxx, ki ima univerzalni vhod za temperaturne senzorje:



Vhodi za regulator tip RE22-2xxx, ki ima vhod za standardni tok ali napetost:




Priklučevanje izhodov

Na 6 polni konektor priključimo napajanje regulatorja in regulacijski izhod.

Napajanje regulatorja priključimo na sponki 13 in 14. Preverite nalepko na ohišju, za katero napajalno napetost je regulator izdelan. Z priključtvijo na napačno napetost ali na napačne sponke lahko uničite regulator. **Upoštevajte varnostna navodila za delo z visoko napetostjo.**


Glede na tip regulatorja priključimo breme po spodnjih slikah:

sponke regulatorja tip RE22-x2



krmiljenje polvodniškega releja

sponke regulatorja tip RE22-x1



izhodni rele 5A/250Vac

Nastavljanje regulatorja RE22

Pred prvim zagonom moramo regulator parametrirati. To pomeni, da mu moramo nastaviti parametre

I n P L - tip vhoda glede na model regulatorja npr.: Pt 100, Pt 1000 , termočleni ali linearni U,I vhod.

Za uporovni senzor Pt moramo izbrati ali je priključen dvovodno (**2 - P**) ali (**3 - P**)trovodno. Če smo izbrali dvovodno priključitev, lahko s parametrom **r - L** , odštejemo upornost priključnih žic senzorja. Za termočlene izberemo s parametrom **C U C** ročno ali avtomatsko kompenzacijo hladnega spoja. Korekcijo meritne vrednosti lahko naredimo s parametrom **S h , F**.

Funkcijo regulacije določimo s parametrom **P b > 0** PID regulacija, **P b = 0** on-off regulacija
Ostale parametre, ki so opisani v tabeli parametrov, vnesemo po postopku, ki je opisan v spodnjem diagramu. Če vnesemo parameter **S E C U** katerokoli število, ki je večje od nič, dobimo varnostno kodo za varovanje naših nastavitev in jo moramo vsakokrat vpisati, ko želimo spremenjati parametre.

Če smo kodo pozabili, jo zbrisemo z resetom regulatorja v tovarniških nastavitevah.

Nekateri parametri niso vidni, ker je njihov prikaz odvisen od pedvodno izbranih parametrov.

Regulator z tokovnim vhodom uporabljamo za prikaz meritne vrednosti tokovne meritne zanke 4 - 20 mA ali napetosti 0 - 10V. Prikaz nastavimo s parametrom **I n L o** , skaterim nastavimo spodnjo vrednost prikaza in parametrom **I n H i** s katerim nastavimo zgornjo vrednost prikaza pri 20mA ali 10V.


Postopek nastavljanja

Postopek nastavljanja prikazuje diagram nastavljanja na naslednji strani. V nastavljanje vstopimo, če držimo tipko 2 sek. Če je vnešena varnostna koda nas regulator vpraša zanko, če ne, preidemo v nastavljanje parametra **I n P L**. Nadalujemo postopek nastavljanja parametrov.

S kratkim pritiskom na tipko preidemo v ročno nastavljanje na dispeju je napis **h**

Če še enkrat kratko pritisnemo tipko , preidemo v funkcijo „Auto - tune“ - poglejte pogoje za izvedbo te funkcije v poglavju „Auto-tune“ funkcija.

Diagram nastavljanja



Simbol parametra	Opis parametrov	Območje spremenjanja parametrov	
		RE22-1xx vhodi	RE22-2xx vhodi
<i>InPt</i>	Tip vhoda	(Pt I) ; Pt100 Pt 10 ; Pt1000 t - P ; TC tip K t - t ; TC tip T t - J ; TC tip J t - S ; TC tip S t - r ; TC tip R t - b ; TC tip B t - E ; TC tip E t - n ; TC tip N	0 - 20 ; Lin. Tok 0 - 20 mA (4 - 20) ; Lin. Tok 4 - 20 mA 0 - 5 ; Lin. napetost 0 - 5 V 0 - 10 ; Lin. Napetost 0 - 10 V
<i>t - L</i> ,	Dvovodna ali trovodna priključitev Pt100	(2 - P) ;Dvovodno 3 - P ;Trovodno	
<i>r - L</i> ,	Upornost dvovodne priključitve Pt100	0.0 ... 20.0 Ω (0.0)	
<i>CJC</i>	Način kompenzacije hladnega spoja TC	(Avt k o) Avtomatska k. H And Ročna k.	
<i>CJC .t</i>	Temperatura hladnega spoja pri ročni komponzacji	0.0 ... 50.0°C (0.0)	
<i>dP</i>	Mesto decimalne pike	0 - dP ; Brez d.p. 1 - dP ;1 dec. Mesto 2 - dP ; 2 dec. Mesti	0 - dP ;Brez d.p. 1 - dP ;1 dec. Mesto 2 - dP ; 2 dec. Mesti
<i>InLo</i>	Prikaz spodnje vrednosti analognega vhoda		-1999 ... 9999 (0.0)
<i>InHi</i>	Prikaz zgornje vrednosti analognega vhoda		-1999 ... 9999 (100.0)
<i>Sh ,F</i>	Premik merilne vrednosti - korekcija	-99.9 ... 99.9°C (0.0)	-199 ... 999 (0.0)
<i>SPr</i>	Povečanje temperature pri "Soft-Start" funkciji	0 ... 999.9 °C (0.0)	0 ... 999.9 °C (0.0)
<i>rRnP</i>	Čas povečanja temperature pri "Soft-Start" funkciji	(n ,n) ; povečanje v minutih Hour ;povečanje v urah	(n ,n) ; povečanje v minutih Hour ;povečanje v urah
<i>SPL</i>	Spodnja omejitev nastavljanja kontrolne točke	Glede na tip senzorja (-199.0)	<i>InLo</i> ... <i>InHi</i> (0.0)
<i>SPH</i>	Gornja omejitev nastavljanja kontrolne točke	Glede na tip senzorja (850.0)	<i>InLo</i> ... <i>InHi</i> (100.0)
<i>Pb</i>	Proporcionalno območje	0 ... 999.9 °C (0.0)	0 ... 9999 °C (0.0)
<i>t ,</i>	Integracijska časovna konstanta	0 ... 9999 sek (0)	0 ... 9999 sek (0)
<i>td</i>	Diferencialna časovna konstanta	0 ... 999.9 sek (0.0)	0 ... 999.9 sek (0.0)
<i>to</i>	Perioda ponavljanja pulznega izhoda	0.5 ... 99.9 sek (20.0)	0.5 ... 99.9 sek (20.0)
<i>HP</i>	Histereza pri on - off regulaciji	0.2 ... 99.9 (2.0)	0.2 ... 99.9 (2.0)
<i>Dut</i>	Kontrolno delovanje izhoda	d ir ; direktno - hlajenje (inu) ; inverzno - gretje	
<i>FR ,L</i>	Izhodni kontrolni signal pri napaki senzorja	0 ... 100.0 % (0.0)	0 ... 100.0 % (0.0)
<i>At .Fn</i>	Auto - tuning funkcija	OFF ; izključeno (on); vključeno	
<i>SECU</i>	Varnostna koda	0 ... 9999 (0)	0 ... 9999 (0)


3)

Kontrolne funkcije regulatorja

Najprej določimo ali bo regulator deloval v funkciji gretja - nastavimo $\text{O} \text{U} \text{L} = 1, n \text{u}$, ali v funkciji hlajenja - nastavimo $\text{O} \text{U} \text{L} = d, r$.

ON - OFF regulacija

To regulacijo uporabljamo vistemih z veliko vztrajnostjo in počasnim odzivom npr. Ogrevanje hraničnika tople vode. Če želimo, da bo regulator deloval kot termostat, nastavimo parameter $P \text{b} = 0$. Pri tej funkciji je dostopen tudi parameter $H \text{P}$ - histereza, ki je razlika med vklopom in izklopom okoli kontrolne točke (glej spodnjo sliko).



Manjšo vrednost histereze bomo izbrali, bolj pogosto bo regulator vklapljal okoli kontrolne točke - boljša bo regulacija. Vendar smo pri regulatorjih, ki imajo izhodni element elektromehanski rele omejeni na število vklopov releja, kar je še posebej pomembno, če se odločimo za PID regulacijo.

PID regulacija

Za to regulacijo se odločimo pri sistemih z hitrim odzivom in kadar želimo natančno regulacijo. Če imamo regulator, ki ima izhodni element rele moramo letega zaščititi pred prevelikim številom vkopov. To naredimo z vnosom parametra $\text{L} \text{o}$, ki mora biti večji od 20 sek.

Za kvalitetno PID regulacijo je bolje izbrati regulator, ki ima impulzni 0/5V izhod za krmiljenje polvodniških SSR relejev. V tem primeru nismo omejeni s številom preklopov in z izbiro "Auto-Tuning" funkcije dobimo kvalitetno regulacijo temperature v regulacijskem sistemu.

Če hočemo izbiro PID regulacije moramo nastaviti naslednje parametre - proporcionalno območje $P \text{b}$, integracijsko konstanto $\text{L} \text{i}$ in diferencialno konstanto $\text{L} \text{d}$.

Če želimo npr. P regulacijo določimo vrednost nič parametrom $\text{L} \text{i}$ in $\text{L} \text{d}$.

Z izbiro funkcije „Auto - Tune“ regulator avtomatsko izbere parametre PID nastavitev in tem optimalno regulacijo.

Funkcijo "Auto-Tuning" vklopimo z parametrom $A \text{L} F n = o \text{n}$ in aktiviranjem funkcije v režimu $L \text{u} n E$. Utrjanje LED diode AT pomeni, da je funkcija "Auto Tune" vključena. Delovanje "Auto Tuning" funkcije je odvisno od dinamičnih parametrov regulacijske zanke in lahko deluje tudi do 10 ur. Zaradi možnosti prenihanja temperature je priporočljivo nastaviti čim nižjo temperaturo vendar vsaj .

„Auto - tuning“ funkcija je sestavljena iz sledečih stanj:

- izklop izhodnega regulacijskega signala in temperaturne stabilizacije reguliranega objekta (od 2 min do 3 ur)
- vklop (100%) regulacijskega signala in določanje karakteristik reguliranega objekta
- izračun PID parametrov in njihovo shranjevanje v spomin regulatorja
- vklop PID regulacije z novimi nastavtvami

„Auto - Tuning“ funkcija se ne zažene ali je prekinjena brez PID regulacije, če:

- je kontrolna točka (SP) preblizu izmerjeni vrednosti
- bo čas predhodne temp. stabilizacije objekta ali dopustni čas trajanja funkcije „Auto - Tuning“ presežen
- pride do prekinitve napajanja regulatorja
- pritisnemo gumb
- so izračunane vrednosti PID parametrov zunaj območja

„Auto Tuning“ funkcija ni primerna za sisteme z veliko vztrajnostjo, počasnim odzivom in spreminjačo energijo ogrevanja

Dodatne funkcije

Prikaz vrednosti regulacijskega signala

Po kratkem pritisku na tipko se prikaže na displeju trenutna vrednost (0 ... 100%) regulacijske vrednosti, na mestu prvega bita pa znak **h**. V normalno delovanje se vrnemo z sočasnim pritiskom na tipki in .

Ročno krmiljenje

Ročno krmiljenje regulatorja omogoča testiranje regulacijske zanke ali regulacijo v primeru poškodbe tipala. V stanje ročnega krmiljenja vstopimo iz stanja prikaza regulacijskega signala tako, da držimo tipko 2 sek, zasveti indikacija MAN. Regulator prekine avtomatsko krmiljenje in začne z ročnim krmiljenjem izhoda. Z tipkama in lahko spremenjamo vrednost krmilnega signala, pri regulaciji on-off 0% (izklop) in 100% (vklop). Pri PID regulaciji pa lahko vrednost krmilnega signala spremenjamo zvezno od 0% do 100%.

Reakcija regulatorja na poškodbo senzorja

Pri nastavitevi **P b** = 0 - on-off regulacija bo izhod izključen, če je izhodna operacija definirana kot segrevanje in vključen, če je definirana kot hlajenje.

Pri nastavitevi **P b > 0** - PID regulacija, pa je vrednost kontrolnega signala definirana s parametrom **F R , L**, v mejah od 0 do 100% vrednosti krmilnega signala. Tako lahko npr. nastavimo, da bo ob prekiniti tipala izhodna moč reducirana na 50 % polne moči, če nastavimo parameter **F R , L** na 50%. Pri nastavitevi parametra **F R , L** na 0% pa bo krmilni izhod izključen.

Funkcija „Soft- Start“

Da preprečimo prenihanje temperature pri vklopu regulacije lahko aktiviramo funkcijo „Soft- Start“ in s tem omejimo hitrost naraščanja temperature. Omejitev hitrosti spremenjanja temperature dosežemo s postopnim spremenjanjem nastavljene vrednost do nastavljene točke SP. Funkcija se aktivira ob vklopu regulatorja.

Če določimo parameter **S P r r** npr. 50 enot in parameter **r R n P = H o u r** pomeni, da bo naraščanje temperature omejeno na 50°C/uro.

Tovarniške nastavite

Regulatorju lahko povrnemo tovarniške nastavite tako, da med vklopom regulatorja, držimo tipki in dokler se na zaslonu ne pojavi napis **F R b r**. Tovarniške nastavite so v tabeli parametrov podprtane.

Signalizacija napak

koda napake	razlog	postopek
L E r r	merilno območje preseženo navzdol ali kratek stik v tokokrogu senzorja	preverite, če se priključeni senzor ujema z izbranim na regulatorju. Preverite, če so vrednosti vhodnih signalov v primernem območju. Če se, preverite, da ni kratkega stika v tokokrogu senzorja.
H E r r	merilno območje preseženo navzgor ali prekinitve tokokroga senzorja	preverite, če se priključeni senzor ujema z izbranim na regulatorju. Preverite, če so vrednosti vhodnih signalov v primernem območju. Če se, preverite, da ni kratkega stika v tokokrogu senzorja.
A t E r	funkcija „Auto-Tuning“ ni bila uspešno zaključena	preverite razloge, ki lahko prekinejo izvajanje funkcije „Auto-Tuning“ v poglavju, ki opisuje to funkcijo
E r A d	nekalibriran vhod	izključite in ponovno priključite napajanje regulatorja in v kolikor ni sprememb, kontaktirajte dobavitelja

GARANCIJSKA IZJAVA IN GARANCIJSKI POGOJI :

Na osnovi garancijske izjave jamčimo, da bo proizvod v garancijskem roku ob pravilni montaži in uporabi brezhibno deloval.

Garancija velja 12 mesecev in začne veljati z dnevom prevzema izdelka s strani kupca.

Prodajalec se obvezuje, da bo v garancijskem roku na lastne stroške odpravil vse napake in pomanjkljivosti na proizvodu.

Stroške reklamiranega proizvoda krijemo v višini najcenejšega javnega prevoza na naslov: Elektronika Pahor d.o.o.

Brnčičeva 9a
1231 Lj. Črnuče

Garancije ne priznamo, če so na izdelku okvare povzročene zaradi nepravilne montaže ali vzdrževanja, mehanske okvare, ki jih povzroči uporabnik, okvare povzročene zaradi previsoke ali prenizke priključene električne napetosti in okvare, povzročene zaradi višje sile (poplava, strela, itd.)

Elektronika Pahor d.o.o.
Brnčičeva 9a
1231 LJ.Črnuče



www.termomer.com